


Gesso com Plástico para Modelos e Troquéis




Misture *Plastique* usando a proporção de água - pó de 20ml - 100g, manualmente por 45 segundos.



Agite *Plastique* vigorosamente, preferivelmente em misturador mecânico, por 1 minuto.



Vibre a mistura ainda dentro da tigela por 40 segundos, eliminando as bolhas de ar aprisionadas.




Verta sob vibração, lentamente, pequenas porções da mistura nas cavidades de sua moldagem, tendo o cuidado de deixá-las fluir lentamente, pelas laterais da moldagem.



Quando a mistura de gesso estiver em uma consistência mais pastosa, construa um excesso sobre seu modelo.



Aguarde 40 minutos para remover seu modelo de sua moldagem.



Quando seco, seu modelo pode ser polido com um pano limpo e seco de algodão, friccionando-o na superfície lisa.

RUTENIUM

Este é um produto de:

Usina Brasileira de Cristobalita Ltda
Rua "F", Lote 5, Quadra 5,
Distrito Industrial de Queimados
Rio de Janeiro - 26.373-295
Brazil
CNPJ: 73.264.202/0001-14

Visit nosso site:
www.rutenium.com.br

Dúvidas:
bernardo@correiofacil.com